

工事記録写真の一覧



平成25年12月13日撮影
作業ヤード整備中



平成25年12月21日撮影
着工の様子



平成26年5月15日撮影
作業ヤードに工事用通路(工事車両用のスロープ)完成



平成26年7月2日撮影
快速線ホーム(一部)のかさ上げ




平成26年9月19日撮影
快速線工事桁の鋼管杭打設



平成26年10月21日撮影
駅構内南口側に配管設備工事の仮囲いを設置



平成27年1月23日撮影
駅構内南口側に配管設備工事の仮囲いを撤去



平成27年1月23日撮影
緩行線(各駅停車線)東京方の階段壁撤去工事



平成27年5月撮影
快速線工事桁の鋼管杭打設



平成27年11月撮影
快速線(下り側)工事桁架設工



平成28年2月撮影
快速線(上り側)に設置された工事桁



平成28年5月撮影
貨物線下掘削状況



平成28年5月撮影
ホーム受替え工




平成28年8月撮影
北口仮囲いの設置



平成29年2月撮影
快速線下掘削状況



平成29年2月撮影
快速線下場所打ち杭施工状況



平成29年4月撮影
ボックスカルバート底版躯体確認



平成29年5月撮影
ボックスカルバート上床版コンクリート打設状況確認



平成29年5月撮影
ボックスカルバート上床版防水スプレー塗布状況確認



平成29年6月撮影
ボックスカルバートジャッキアップ施工状況確認



平成29年9月撮影
新設高架橋の柱等の構築工事



平成29年9月撮影
ボックスカルバートの床・壁等の躯体の構築



平成29年4月撮影
掘削工事が完了した快速線下の様子



平成30年6月17日撮影
開通記念式典の様子



令和3年3月撮影
暫定開通した自由通路の様子(北口駅前広場側から臨む)



令和3年3月撮影
暫定開通した自由通路の様子(南口駅前広場側から臨む)



令和3年3月撮影
暫定開通した自由通路の様子



令和5年1月撮影
南口通路部工事状況