

「きめ細かな測定」による除染箇所再測定結果一覧

単位: マイクロシーベルト/時

箇所数	施設種別	施設名	26年度再測定実施日	測定地点	地面の状態	「きめ細かな測定」 低減対策実施後 (地上1cm)	26年度 再測定値 (地上1cm)
1	旧学校	旧明石小学校	平成26年11月17日	雨どい下	土	0.40	0.71
2	旧学校	旧東堀切小学校	平成26年11月13日	雨どい脇	土	0.27	0.19
3	旧学校	旧小谷野小学校	平成26年11月13日	雨どい脇	土	0.19	0.22
4	旧学校	旧小谷野小学校	平成26年11月13日	雨どい脇	土	0.26	0.23
5	旧学校	旧小谷野小学校	平成26年11月13日	雨どい下	土	0.23	0.32
6	旧学校	旧小谷野小学校	平成26年11月13日	雨どい下	土	0.21	0.20
7	旧学校	旧小谷野小学校	平成26年11月13日	雨どい脇	土	0.55	0.42
8	旧学校	旧小谷野小学校	平成26年11月13日	雨どい脇	土	0.19	0.16
9	公園	上千葉砂原公園	平成26年11月13日	中央	土	0.32	0.43
10	公園	新宿交通公園	平成26年11月14日	建物脇	芝	0.22	0.17
11	公園	水元中央公園	平成26年11月13日	トイレ脇	土	0.23	0.14
12	公園	西亀有せせらぎ公園	平成26年11月13日	流れ中央	草・土	0.27	0.46
13	公園	曳舟川親水公園	平成26年11月13日	東屋脇	苔	0.46	0.20
14	公園	曳舟川親水公園	平成26年11月13日	トイレ脇	苔	0.42	0.26
15	公園	曳舟川親水公園	平成26年11月13日	集水柵脇	土	0.18	0.18
16	公園	曳舟川親水公園	平成26年11月13日	建物脇	土	0.23	0.18
17	公園	曳舟川親水公園	平成26年11月13日	集水柵脇	土	0.51	0.56
18	児童館	東金町児童館	平成26年11月14日	門及び排水溝	グレーチング	0.27	0.20
19	児童館	東金町児童館	平成26年11月14日	植込み	土	0.13	0.13

「きめ細かな測定」による除染箇所再測定結果一覧

単位: マイクロシーベルト/時

箇所数	施設種別	施設名	26年度再測定実施日	測定地点	地面の状態	「きめ細かな測定」 低減対策実施後 (地上1cm)	26年度 再測定値 (地上1cm)
20	児童館	渋江児童館	平成26年11月17日	排水口	コンクリート	0.11	0.12
21	児童館	渋江児童館	平成26年11月17日	排水口	コンクリート	0.15	0.10
22	児童館	渋江児童館	平成26年11月17日	排水口	コンクリート	0.12	0.11
23	児童館	堀切児童館	平成26年11月13日	排水口	コンクリート	0.15	0.09
24	児童館	堀切児童館	平成26年11月13日	排水口	コンクリート	0.17	0.15
25	児童館	堀切児童館	平成26年11月13日	排水口	コンクリート	0.21	0.15
26	児童館	末広児童館	平成26年11月14日	排水口	コンクリート	0.19	0.54
27	児童館	末広児童館	平成26年11月14日	排水口	コンクリート	0.18	0.39
28	児童館	末広児童館	平成26年11月14日	排水口	コンクリート	0.22	0.47
29	児童館	末広児童館	平成26年11月14日	排水口	コンクリート	0.19	0.11
30	児童館	末広児童館	平成26年11月14日	排水口	コンクリート	0.18	0.43
31	児童館	東堀切児童館	平成26年11月13日	排水口	コンクリート	0.20	0.13
32	児童館	東堀切児童館	平成26年11月13日	排水口	コンクリート	0.11	0.07
33	児童館	柴又児童館	平成26年11月14日	排水口	コンクリート	0.22	0.17
34	児童館	金町子どもセンター	平成26年11月14日	排水口	コンクリート	0.21	0.25
35	児童館	金町子どもセンター	平成26年11月14日	排水口	コンクリート	0.35	0.13
36	私立学童	ひかり学童保育クラブ	平成26年11月14日	雨水管	土	0.13	0.63
37	私立学童	ひかり学童保育クラブ	平成26年11月14日	雨水管	土	0.18	0.30
38	私立学童	ひまわり学童保育クラブ	平成26年11月14日	排水柵(西)	グレーチング	0.30	0.21

「きめ細かな測定」による除染箇所再測定結果一覧

単位: マイクロシーベルト/時

箇所数	施設種別	施設名	26年度再測定実施日	測定地点	地面の状態	「きめ細かな測定」 低減対策実施後 (地上1cm)	26年度 再測定値 (地上1cm)
39	私立学童	れいめい宝学童保育クラブ	平成26年11月17日	雨水排水管	コンクリート縁石	0.38	0.38
40	私立学童	れいめい宝学童保育クラブ	平成26年11月17日	雨水排水管	コンクリート縁石	0.32	0.85
41	私立学童	れいめい堀切学童保育クラブ	平成26年11月13日	隅	土、砂利	0.09	0.40
42	私立学童	れいめい堀切学童保育クラブ	平成26年11月13日	雨水管	塩化ビニール管・土	0.10	0.12
43	私立学童	葛飾学園幸田小学童保育クラブ	平成26年11月14日	管	セメント・土	0.38	0.12
44	私立学童	子ども発達センター分室 (旧葛飾学園水元学童保育クラブ)	平成26年11月14日	階段下	セメント	0.06	0.21
45	私立学童	上小松学童保育クラブ	平成26年11月17日	雨水排水管	塩ビ管、コンクリート	0.27	0.49
46	私立学童	木根川学童保育クラブ	平成26年11月17日	雨水管(北)	土、コンクリート	0.23	0.28